

по адресу:  
г. Яровое, квартал «В» дом № 3

## АКТ

общего (весеннего) осмотра дома  
« 12 » 04 2023 г.

Директор ООО «Коммунальщик»  
  
V.G. Шульдяков

Общие сведения по дому					
Эксплуатирующая организация	Год постройки	Материалы стен	Количество этажей	Наличие подвала	Кровля
ООО «Коммунальщик»	1986	железобетонные стеновые панели	5	да	железобетонные лотковые плиты, ливнеприёмный лоток

Комиссия в составе: зам. директора Куликов В.Г., начальник ТО Вакалов Е.А., произвела общий осмотр дома.  
Проверкой установлено техническое состояние конструктивных элементов строения:

Части здания и конструкций	Оценка технического состояния Наименование дефектов, выявленных в период осмотра	Решение о принятии мер (текущий ремонт, капитальный ремонт)
Фундамент	Состояние удовлетворительное.	
Подвал	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт
Отмостка	<ol style="list-style-type: none"><li>Частичное разрушение верхнего слоя, местами проседание, наличие в отдельных местах контр уклонов к дому (запад, юг).</li><li>Отсутствует отмостка под лоджий квартиры № 26 А – 3 м.</li><li>В отдельных местах грунт выше отмостки (по периметру).</li><li>С северной стороны отсутствует угол отмостки 0,2*0,9 м.</li><li>Проседание отмостки под лоджий кв. № 11 – 3 м., кв. 26 – 2,5 м и контр уклон с левой стороны к дому, кв. № 42 – 2 м.</li></ol>	
Цоколь	<ol style="list-style-type: none"><li>Шелушение окрасочного слоя (по периметру).</li><li>Отслоение от цоколя бетонных блоков слуховых окон подвала – 5 шт, юг.</li></ol>	капитальный ремонт
Стены наружные	Состояние удовлетворительное.	
Перекрытия	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт
Лоджии	<ol style="list-style-type: none"><li>Шелушение защитного слоя бетона плит стоеч лоджий (в верхней части) кв. № 39 (левая), 78 (правая).</li><li>Трещина по нижней поверхности плиты перекрытия лоджии кв. № 25.</li><li>Рубероидное кровельное покрытие плит покрытия лоджий квартир № 38, 54 находится в плохом техническом состоянии (порывы, трещины, частично отсутствует). Частичное отслойние примыкания кровельного покрытия к стене над кв. № 24 (1 м).</li></ol>	
Окна	Состояние удовлетворительное. Частично отсутствует внутреннее остекление (створки) на лестничных площадках в подъездах: № 2 (2, 3, 5 эт.), 4 (2, 3, 4, 5 эт.), 5 (2, 3, 4, 5 эт.), 6 (2, 3 эт.).	капитальный ремонт

Подъезды	Состояние удовлетворительное. Под плитой входа подъезд № 6 щель 0,8 м., № 2 щель от 05 – 0,1 м, № 4 щель по всей длине 5 см.	капитальный ремонт
Крыша	<p>1. Ливнеприёмный лоток – трещина в кровельном покрытии на температурном шве.</p> <p>2. Частичное разрушение защитного слоя бетона с оголением арматуры плит покрытия кровли: Север – над кв. № 9 (кухня), 10 (кухня), 23 (кухня), 67 (кухня, зал), 78 (зал), над лестничными площадками подъездов № 1, 4, 5.</p> <p>3. Частично оторвано нижнее крепление металлической отделки восточного парapета (2 места).</p> <p>4. Рубероидное кровельное покрытие кровли находится в плохом техническом состоянии (трещины, порывы, рубероидное покрытие отсутствует до 70 %).</p> <p>5. Наличие трещин со следами протекания на нижней поверхности плит покрытия кровли.</p>	капитальный ремонт
Система отопления	Состояние удовлетворительное (работоспособная).	капитальный ремонт
Система холодного водоснабжения	Состояние удовлетворительное.	капитальный ремонт
Система горячего водоснабжения	Состояние удовлетворительно (работоспособная).	капитальный ремонт
Система канализации	Состояние удовлетворительное.	
Групповые приборы учёта тепла, холодной и горячей воды	<p>Система отопления - прибор учёта установлен.</p> <p>Система ГВС – прибор учёта установлен.</p> <p>Система ХВС – прибор учёта установлен.</p>	капитальный ремонт
Системы электроснабжения и освещения	<p>Состояние удовлетворительное (работоспособная).</p> <p>1. Согласно заключения о соответствии испытаний электроустановки и её элементов соответствует требованиям безопасности (протокол № 45-б от 18.03.2022г.).</p> <p>2. Отсутствуют защитные плафоны приборов освещения в подвальном помещении согласно ПУЭ (28шт).</p>	капитальный ремонт
Система вентиляции	Состояние удовлетворительное. Частичное разрушение кирпичной кладки и покрытия венткоробов в чердачном помещении.	капитальный ремонт
Доски объявлений в подъездах МКД	Состояние удовлетворительное.	

Члены комиссии: зам. директора

Бакалов Е.А.

Куликов В.Г., начальник ТО